CarOnSale

Fiat 500 S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2016	79.055km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 S [DE - LimS3 0.9 TwinAir EU6, S Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000J651734	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.055km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 875 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.789km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 90g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

, Inspektion - Inspektion mit Ölwechsel, Innenraum - Chemische Reinigung, Inspektion – HU/AU, Stoßfänger hinten - Airbrushen, Stoßfänger vorne - Lackieren, Fondseite links - Delle entfernen, Tür vorne links - Airbrushen, Tür vorne rechts - Instands. und lackieren, Hagelschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Stoßfänger in Sport-Design
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- USB-Schnittstelle
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Exterieurumfänge dunkel satiniert
- Heckspoiler
- Sportsitze
- Auspuffblende verchromt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO CORSA/SFRONTATO/ARGILLA/PASSIONE

Sonderausstattung

- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Einparkhilfe elektronisch
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tasche an Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale





WARTUNGSNACHWEISE
Fiat 500 1.2
Autohaus Walter GmbH




GARANTIE- UND SERVICEHEFT


CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ CE


FA3120000J651734
175/65R14 82T
Rot
e3*2007/46*0064*30
18.04.2016
GD949623




26.07.2021
GD949623


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)