CarOnSale

Opel Mokka

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2024	24.170km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHPV9RW044176	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Black-Paket
- Dach Diamant-Schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Opel Connect
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- 6 Lautsprecher
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Multimedia
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Winter-Paket
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brillant
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VXKUSHPV9RW044176

CarOnSale

CarOnSale

10°C
A/C
LO
14:03
ANTENNE
Bremen 1
Bremen 2
Bremen 4
QUELLEN
Frequenz
Liste
Speicher
OPTIONEN











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com