CarOnSale

Volkswagen Touran Karat BMT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	154.043km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Karat BMT [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, Karat, 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZFW027511	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.043km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.462km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	50 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Andere: Kein Kraftschluss;; Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















13:57
Verbrauch





VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZFW027511
2180 kg
3680 kg
1140 kg
1100 kg
Typ 1T

CarOnSale

CarOnSale

LO
LO
AUTO
SYNC
A/C
SOUND
EJECT









TOURAN


205/55R











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)