
CarOnSale

Skoda Fabia Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



02/2015	103.703km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Ambition [DE - LimS5 1.0 MPI EU6, Ambition Green tec, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBEB6NJ4FZ018848	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.317km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung



- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Bremsenergierückgewinnung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Servolenkung
- Ablagefach für Regenschirm
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Verglasung getönt
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos

















ŠKODA AUTO a. s.
e11*2001/116*0291
TMBEB6NJ4FZ018848
1510 kg
2310 kg
770 kg
780 kg
CHYB



CarOnSale




ŠKODA Fabia
Betriebsanleitung


ŠKODA





09.02.15
M1
TMBEB6NJ4FZ018848
SKODA
5J
ABCHYBX01
NFM5FM5CF00814N7
FABIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schraegheckl1mousine
715/2007*136/2014W
EURO6:W;BI7CI: M, N1 I
Benzin
7.2/8.2:+20 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:2310kg*ww.AHK 1t,tGTG*


Stadt Brandenburg an der Havel
Die Oberbürgermeisterin
Zulassungsbehörde
14767 Brandenburg an der Havel


GA041621

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)