CarOnSale

Citroen C3 Aircross Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2024	97.903km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Aircross Plus [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6d, Plus Stop&Start, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF72RHNPMR4046260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.903km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.741km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Klappern von der Auspuffanlage ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
VF72RHNPMR4046260


CarOnSale

CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS


WARTUNGSNACHWEIS
Datum: 29.05.2026 km: 83741
Normale Betriebsbedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt


C3 AIRCROSS







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)