CarOnSale

Renault Kadjar Black Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2022	17.751km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kadjar Black Edition [DE - SUV5 1.3 TCe 140 EU6d, Black Edition GPF, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RFE00568221170	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 17.751km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.392km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP) 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Laut Verkäufer: zweiter Schlüssel in Bestellung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Grau
- Dachreling verchromt
- Easy-Park-Assistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2646 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Unterfahrschutz hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















13:55
Cockpit
12°C
NAV





Sehen Sie sich nach allen Seiten um




Bodo Zankel KG
Stempel




RENAULT
KADJAR
Außerbetriebsetzung
05 Aug. 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)