CarOnSale

Mini Clubman Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	68.785km	192 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper S [DE - Ca2 Cooper S EU6d-T, (OPF), (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWWJ510403M04529	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.785km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.080km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**145 µm**	Kotflügel vorne rechts	**160 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**155 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**170 µm** ⚠	Heckklappe	**160 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht- und Regensensor
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Start-Stop-Knopf
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fußmatten Velours
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Überrollbügel

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sicht-Paket
- Always-Open-Timer
- Windschutz (Cabrio)
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Blinkleuchten Weiß
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- MINI Driving Modes
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Außenspiegel schwarz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Piano Black Exterieur
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Armauflage vorn
- Frontscheibe heizbar
- Ausstattungs-Paket: Always Open
- Connectivity-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Scheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
Cooper S
C2K
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1619
WMWWJ510403M04529
1745 kg
kg
1- 970 kg
2- 825 kg
www.bmwgroup.com

CarOnSale

CarOnSale











SERVICE HISTORIE
OK Datum: 17.05.2022 Service: 22481 MINI
Kilometer: 18.510 km
OK Datum: 28.02.2023 Service: 00863 MINI
Kilometer: 24.308 km
OK Datum: 10.12.2024 Service: 00000 MINI
Kilometer: 51.046 km
MODE



SERVICE HISTORIE
Datum: 02.05.2020 Service: 22481 MINI
OK Datum: 17.05.2022 Service: 22481 MINI
Kilometer: 18.510 km
OK Datum: 28.02.2023 Service: 00863 MINI
Kilometer: 24.308 km
OK Datum: 10.12.2024 Service: 00000 MINI
Kilometer: 51.046 km
MODE






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


19.05.2020
WMWMJ510403M04529
MINI
PMCA
DAM4001.0
COOPER S
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.n. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2018/1832DG
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.05.2020*


HU: 2022
Zulassungsbehörde im
Landkreis Cerabrück
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)