Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A6 Allroad quattro 45 TDI ba..	45 3.0 TDI EU6d, 2020 - 2023

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
WAUZZZF21MN068405	Kombi	5	Diesel	0588/BZB

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
08.04.2021	2	126.109 km	180 kW	6	2967	05/26

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
0,00 %	0,00 %	0	B	174 (WLTP)

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	k. A.	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.
Stoff Essenz/Kunstlede..	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Dop..	Euro6d

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachreling schwarz	Einstiegsleisten mit Schriftzug	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Fahrwerk (adaptive air suspension)	Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket	Heckklappenöffnung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 63 Ltr.	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	LM-Felgen
Mild-Hybrid 180 kW (Motor 3,0 Ltr. - 180 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie	Mittelarmlehne vorn
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer LED	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Schienensystem im Gepäckraum	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Essenz / mono.p..	Sitze vorn manuell einstellbar	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Wagenheber	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket plus
Business-Paket	Dachhimmel Stoff, schwarz	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	Kopfstützen variabel verstellbar
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif..	LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung)	Metallic-Lackierung
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..	Voll-Lackierung	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja


Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	235/55 R18 104H	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/55 R18 104H	8,00 mm (Goodyear)	8,00 mm (Goodyear)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Hauptuntersuchung im Abgabemonat fällig
Innenraum verschmutzt Beifahrersitz fleckig Reinigen
Lenkrad zerkratzt
Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt
Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt
Tür hinten links zerkratzt auslegen und polieren
Tür vorn links zerkratzt - Smart Repair
Türverkleidung hinten rechts Blende zerkratzt
Türverkleidung vorne links Blende zerkratzt

Technischer Zustand

Bordbuch Fehlteil - erneuern
Dachantenne verschrammt - erneuern
Inspektion fällig - erneuern
Isofix Abdeckung hinten rechts Fehlteil - erneuern
Sonstiger Auftrag - Aufnahme vor ORT / AZR / A&M
Sonstiger Auftrag - Fahrzeug in GEWATO / EVA anlegen - Preis in Vaudis
Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt mit Materialabtrag - erneuern
Tyrefit Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern
VIN Anhänger Fehlteil - erneuern

Fehlteile und Dienstleistungen

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder





Diagonale vorn (DEKRA)



Werbebeschriftung entfernen Klebereste entfernen (DEKRA)



Werbebeschriftung entfernen Klebereste entfernen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Dachantenne verschrammt (DEKRA)



Tür hinten links zerkratzt auslegen und polieren (DEKRA)



Tür hinten links zerkratzt auslegen und polieren (DEKRA)




Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt (DEKRA)



Tür vorn links zerkratzt (DEKRA)



Tür vorn links zerkratzt (DEKRA)



Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt mit Materialabtrag (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Diagonale hinten (DEKRA)



Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt mit Materialabtrag (DEKRA)




Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt mit Materialabtrag (DEKRA)



Stoßfänger Blende Radlaufschutz verschrammt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Diagonale hinten links (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Fahrzeugschlüssel (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Anhängerkupplung schwenkbar (DEKRA)



Bordwerkzeug (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)



Typenschild (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Innenraum verschmutzt Beifahrersitz fleckig Reinigen (DEKRA)



Innenraum verschmutzt Beifahrersitz fleckig Reinigen (DEKRA)



Isofix Abdeckung hinten rechts Fehlteil (DEKRA)



Türverkleidung hinten rechts Blende zerkratzt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Tyrefit Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Türverkleidung vorne links Blende zerkratzt (DEKRA)



Lenkrad zerkratzt (DEKRA)



Inspektion fällig (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Wartungsnachweis (DEKRA)



Innenraum verschmutzt Beifahrersitz fleckig Reinigen (DEKRA)





Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder









Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder









Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder





