CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	65.388km	265 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 50 2.0 TFSI e quattro EU6d, sport, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF29PN074053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.388km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.263km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente schwarz matt
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wagenheber
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckklappenöffnung automatisch
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Progressivlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Sitzheizung vorn und hinten
- Head-up-Display
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Komfort-Standklimatisierung
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Getränkehalter hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Assistenz-Paket Stadt
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- e-tron Aufladesystem Kompakt
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF29PN074053

CarOnSale

CarOnSale





























Sehr geehrte(r) Herr Rosler,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 05/2028

(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) Jochen Dornblut (90101621)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
Tel.: 01703470708

Stempel und Unterschrift — 24.08.07 / 21:28:13 — 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte auf einem Plattenprüfstand.
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 20260827.


Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Ant.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	472	446	5,6	918	477	64,3	123	63,8608	46,0
2	264	256	3,1	520	257	64,4	123	36,1392	24,0

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	241	223	7,5	464	Nein

Abbr. FBA: 17,3 %





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)