CarOnSale

Mercedes-Benz C 200

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	13.580km	204 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200	KATEGORIE Limousine
FIN W1KAF4CB2RR197758	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 13.580km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.579km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Behobener Frontschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entry-Paket
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 167 kW (Motor 1,5 Ltr. - 150 kW CGI)
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Mittenairbag vorn
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Tempomat
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket USB
- Digital Light
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfortsitze vorn
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale






Wohin?
Zentrieren
AUS

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
AUS
AUS











Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
032782004B
9189905
GY586782

