CarOnSale

Opel Mokka Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	14.749km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Elegance [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNS8RW032643	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 14.749km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 8.659km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audiosystem Multimedia
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Grau
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Opel Connect
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Radstand 2557 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachspoiler
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Technologie-Paket Park & Go
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Klimaautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Nebelscheinwerfer LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ENERGY


STELLANTIS AUTO SAS
VXKUSHNS8RW032643
1740 KG
2940 KG
1 – 980 KG
2 – 960 KG
2 – 10 BOULEVARD DE L EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL


CarOnSale




Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


NAVIGATIONSGERÄT NICHT VORHANDEN
Um eine Navigationsapp zu öffnen, bitte ein kompatibles Smartphone über USB anschließen und überprüfen, ob ihre Navigationsapp kompatibel ist.












SERVICE-CHECK




Servicebestätigung




16.05.2024
VXKUSHNSRW032643
OPEL
HNSS-41B500
MOKKA
STELLANTIS (F)
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
Benzin
WW.AHK LT.BGTG*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)