CarOnSale

Volvo V70 2.4 Summum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	297.389km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V70 2.4 Summum [DE - Kb5 2.4 EU4, Summum, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1SW654262544528	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 297.389km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.435 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 217g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	940 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckklappen Dämpfer verschlissen

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Paket HU-850 RDS
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk komfortabel ausgelegt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handbremshebel Leder
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Motor 2,4 Ltr. - 103 kW
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenantenne
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- CD-Wechsler
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenraumfilter: Multifilter
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLUE

Sonderausstattung

- Brillenhalter
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Lenkrad mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder/Alu
- Telefonsystem integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MFD. BY VOLVO GOTHENBURG SWEDEN
VOLVO


CarOnSale












BETRIEBSANLEITUNG


22.09.2005
VOLVO (S)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
205/55R16 90V
ZU 16-20:H.1486*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.09.2005*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)