
CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	132.615km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY310300F20132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.615km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.761km	LETZTER SERVICE AM 01/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Elektrische Heckklappe ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrdynamik-Control
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktion für Lenkrad
- Paketkombination: Comfort + Sport
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAWY310300F20132

CarOnSale



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)