CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	129.293km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d EU6d-T, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJP310X0BT94334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.219km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Panoramadach (Glas)
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Business-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Rückfahrkamera
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Tagfahrlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Sprachbediensystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innovations-Paket
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Parkassistent-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Audio-Navigationssystem Professional
- Alarmanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJP310X0BT94334

CarOnSale

CarOnSale

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

1LIVE 11:05
3000 km





MODE

RES
CNCL
LIM


SET
1
2













MODE
22.5°
27.5°
AUTO
AUTO
SYNC


Service Historie
OK Datum: 25.06.2026 Service: 01263 BMW
Kilometer: 124.219 km
OK Datum: 26.06.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 97.282 km
OK Datum: 21.08.2023 Service: 00250 BMW
Kilometer: 83.704 km
OK Datum: 18.11.2022 Service: 00250 BMW
Kilometer: 62.097 km







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)