CarOnSale

Volkswagen Tiguan

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	34.826km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW545282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 34.826km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Navigation Zeit keine Uhrzeit an

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Lagerböcke verschlissen;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Original Fahrzeug Farbe: PACIFIC BLUE

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZGW545282
2040 kg
3680 kg
1- 1050 kg
2- 1040 kg
Typ 5N

CarOnSale





LO
AUTO
OFF
SYNC
A/C
LO




PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


OK


HIGH
LOW
OFF
OFF






AUTO









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)