CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	205.684km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6d-T, 50 quattro sport, 2019 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF40KA049933	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 193.248km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (WLTP) 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Exterieur-Paket S line
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht LED
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Licht- und Regensensor
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Scheinwerfer LED
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Schwellerleisten Sport-Design
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF40KA049933














Komplettnachweis




Service-Nachweis


Audi
Service-Nachweis
Übergabe-Inspektion








GC126141

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)