CarOnSale

Skoda Rapid Cool Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2016	202.560km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid Cool Edition [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Spaceback Cool Edition Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBEA6NH9G4541281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.560km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 185.152km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrollleuchte der Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;//Kontrollleuchte der Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Dachantenne
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Reifen-Reparaturkit
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Verglasung getönt
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Wendematte Gepäckraum
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















1050
35°
130 tkm
202560km
0.0 / SET




ParkPilot

ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0250
TMBEA6NH9G4541281
1620 kg
2520 kg
930 kg
820 kg
CZ.C

CarOnSale





CarOnSale


SKODA
RAPID
CarOnSale



ARAL
Motorölsorte
Viskosität
5W30
Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel


Dokumentation der Fahrzeugübergabe
TMBEA6NH9G4541281
CJZC
NH1264 RAPID SPB ACT
PED LF7Y-F6F6 EG 66KW CJZC
SKODA AUTOHAUS SIEMON

SERVICEPLAN
BEDIENUNGSANLEITUNG
MOBILITÄTS-GARANTIE
BETRIEBSANLEITUNG
POMOC NA CESTACH
HILFE UNTERWEGS
HELP ON THE ROAD



ŠKODA


GA543409

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)