CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



10/2011	228.579km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY31050L553256	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.579km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.440km	LETZTER SERVICE AM 02/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	275 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Meldung: Antrieb: Fahren weiterhin möglich. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Auspuffblenden verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Tractions Control (DTC)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Rückfahrkamera
- Sportsitze vorn
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW







BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAWY31050L553256
2300 kg
4800 kg
1- 1080 kg
2- 1280 kg





CarOnSale



Details
Antrieb
Fahren weiterhin möglich.
Von Ihrem Servicepartner prüfen
lassen.









Ralf Kerz
KFZ-Meisterbetrieb
Am Kirchlicher Weg
66291 Saulheim

Ralf Kerz
KFZ-Meisterbetrieb
Am Kirchlicher Weg
66291 Saulheim

Bayerische Motoren Werke AG


BMW Service




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust Ventildeckel



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)