CarOnSale

Mazda 6 2.2 CD 125 Sport TE

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2010	253.167km	125 PS	Diesel	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 2.2 CD 125 Sport TE [AT - LimS5 2,2 CD EU4, Sport TE, 2009 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZGH14C601243974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 253.167km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Kilometerstand kann abweichen; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kraftst.-Vorwärmung (Diesel)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 2,2 Ltr. - 92 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Crystal Weiss Mica
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Stoff
- Türverkleidung mit Einstiegsleuchte
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale


Autoapotheke










Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
01
JMZGH14C601243974
04.02.2010
06.10.2008
EG-Betriebserlaubnis
e1*2001/116*0448*03
166077
M1/Personenkraftwagen
Mazda
MAZDA6/SP/CD125/TE
GH/14C/6
6
Anlage
Der/Die Datenauszug
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
70/220/EWG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Siegel aritierung defekt



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)