
CarOnSale

Citroen Jumpy XL

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	114.288km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jumpy XL [DE - Kb4 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6d-T, XL (L3) Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN VF7VEAHXKJZ113387	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.288km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Ungleichmäßig abgefahren	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Heckscheibe heizbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckklappe, Scheibe fest
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Stop-Start-Anlage
- Airbag Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Antischlupfregelung (ASR)
- Heckscheibenwischer

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Klimaanlage
- Sicht-Paket
- Sitzkombination: (8) 9-Sitzer
- Grip-Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Beifahrerdoppelsitz
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























UF7VEAHXKJZ113387

CarOnSale









JUMPY
DISPATCH




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)