CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2016	141.226km	LEISTUNG 326 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro competition, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G3HN005066	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.226km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.256km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Riss/Bruch, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	315 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	515 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Motorschaden laut Einlieferer,; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Defekt;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Dachspoiler
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: NARDOGRAU


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- S Sportsitze vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System BOSE
- Türarmlehnen beledert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontkamera (Scheibe)
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G3HN005066
2590 kg
4660 kg
1 - 1300 kg
2 - 1375 kg
Typ 4G

CarOnSale


CarOnSale


LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km 139258 am 21.06.26
Shell Helix 5070
SAE 0W-30
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
spätestens am S.A.


LO LO








Amsterdam
Hannover
Verkehr
Bruxelles
Dusseldorf
100 km
Luxemburg
Stuttgart
200 m
Zielführung
Manöverlisten
0:04



Einparkhilfe
Einstellungen








Gewährleistungsnachweis
4GD OPA
EHRHARDT AG











Car
Bordbuch
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 28000 km / 725 Tagen
Nächste Inspektion:
in 27900 km / 360 Tagen
Car Systeme
0:05





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)