CarOnSale

Volkswagen Golf Active eTSI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



08/2021	59.193km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Active eTSI [DE - LimS5 1.5 eTSI EU6d, Active OPF, 2021 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCDZMW335100	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.193km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.178km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	188 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	1300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Sprachbedienung, Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bordspannung 48V Technologie
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn

- Sitzheizung vorn
- Stabilisator vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Kurvenlicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Raucher-Paket
- Ausstattungs-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Head-up-Display
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


GOLF
CarOnSale




22.0 SYNC






VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne Festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Fällig im August 2028.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Lucas Stahlmeier
Mit wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. M1-5-27-0060-63 am 31.08.2026 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.
Messwerte
Bremsanlage
BBA
FBA


31.08.2021
0603
M1
AC
CNZ00117
WVWZZZCDZMW335100
VOLKSWAGEN, VW
CD
ACDFYAX0
FD7FD7CW002N48ISONIML1BVR2A00
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
1498
7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3370KG*BIS 8% STEIG.:3570*BEI W
ERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.\VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.A
HK LT.EGTG*
110/5000
224
1769 - -
1441 - 1491
1366 - -
80
131
1870
990
930
73
3750
68
1500
660
5
225/45 R17 91W
SCHWARZ
9
e1*2007/46*2014*10
12.11.2020
K:
HV389094




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbildung



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)