CarOnSale

Opel Astra GS Line Plug-in-Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	88.300km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra GS Line Plug-in-Hybrid [DE - LimS5 1.6 Turbo Plugin Hybrid EU6d, GS Line, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKF3DGXTN1012356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.300km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.115km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	35 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Diamant-Schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Fahrmodi)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360°
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED Eco
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Keyless Start
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED

Sonderausstattung

- Automatische Umluft-Control
- Head-up-Display
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Opel Connect
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
- Sitzbelüftung vorn
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















18 km
0 km
Emissionsfrei
100 %
0.0 l/100 km





PSA AUTOMOBILES SA
VXKF3DGXTN1012356
2150 KG
3600 KG
1 – 1130 KG
2 – 1110 KG
OPEL

CarOnSale











6 Servicebestätigung

6 Servicebestätigung

Servicebestätigung
Servicebestätigung 5

Servicebestätigung 5

OPEL ASTRA

20.06.2022 1889 AEQ00003 3
M1 AB
VXKF3DGXTN1012356 3
OPEL
F
3
DGXT-F1V000
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef,b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 210/6000 225
4391 1860
1465 1678
70
25 2150 2150
1100 1110 -
1100 1110 -
76 3750 68
1450 750 5 -
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92Y
3
e2*2007/46*0628*18
06.01.2022 GJ670141



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)