CarOnSale

Ford Mustang Basis Convertible

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	25.054km	290 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mustang Basis Convertible [DE - Ca2 2.3 EcoBoost EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN 1FATP8UH4K5139356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.054km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 290 PS (213 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.261 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.025km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	450 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Line-Lock-System
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 213 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED
- Parkpilotsystem hinten
- Pedale Aluminium
- Performance-Paket
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektrisch
- Sperrdifferential
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FoMoCo
FORD
e13*2007/46*1551
1FATP8UH4K5139356
2073
LHD
H
X
GG
PQ
1.
1033
2.
1082
LAE
N38H2B
HFAAHDA

CarOnSale

CarOnSale


8:44
Steuerung
SW


VOL
TUNE
MAX
MAX A/C
A/C
AUTO








Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
Bremsflüssigkeit
Datum 26.11.21
Kilometerstand 10651
Rechnungsnummer
Unterschrift
Autovertrieb Gerstmann GmbH
Prof.-Oehler-Straße 1
40589 Düsseldorf
Tel. 0211-71010
Bremsflüssigkeit
Datum 17.07.24
Kilometerstand 16025
Rechnungsnummer 676504
Unterschrift
Autovertrieb Gerstmann GmbH
Prof.-Oehler-Straße 1
40589 Düsseldorf
Tel. 0211-71010
Nachweise - Zusätzliche
Klimaanlage
Klimaanlage




FoMoCo
FORD
e13*2007/46*1551
1FATP8UH4K5139356
LHD
H
X
GG
PQ
2073
kg
kg
kg
kg
1.-
2-
1033
1092
LAE
N38H2B
HFAAHDA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)