CarOnSale

Hyundai Tucson Premium 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	86.043km	177 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Premium 4WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Premium 4WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ3812HKJ753847	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.043km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.070km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling Silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Licht-Paket LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen verchromt
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (Motor)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss

- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Multifunktion für Lenkrad
- Sound-System KRELL
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Subwoofer
- Einparkhilfe hinten
- Scheinwerfer Voll-LED
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Kamerasystem Around View
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black / MIC

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMAJ3812HKJ753847

CarOnSale


CarOnSale






RES+
OK
MODE




RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK



RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK













VW-Audi
Übergabe-Inspektion
HYUNDAI
beineke
Verkauf und Kundendienst



VW-Audi
HYUNDAI
beineke



HYUNDAI
beineke
37671 Höxter
Verkauf und Kundendienst



Übergabe-Inspektion
HYUNDAI
beineke
37671 Höxter
Verkauf und Kundendienst


Tucson Turbo


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



HYUNDAI
TUCSON,IX35
HYUNDAI MOTOR (CZ)
245/45R19 98W
SCHRADER
e11*2007/46*2724*07
FG102453


02.11.2018
TÜV
Kreis Lippe
Der Landrat
KFZ-Zulassungsstelle
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)