CarOnSale

BMW 430 i xDrive Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2019	57.790km	LEISTUNG 252 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 430 i xDrive Luxury Line [DE - Ca2 430 i EU6d-T, xDrive Luxury Line OPF, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA4V51020ER30349	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.790km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE Unbekannt
LETZTER SERVICE 57.759km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	275 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Hardtopdach (elektr. versenkbar)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline mit Akzentleiste
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Lufteinlassblende Chrom
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Easy-Entry-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Luxury Line
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Überrollbügel

- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Innovations-Paket
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Nackenheizung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Open-Air-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem
- Windschutz (Cabrio)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA4V51020ER30349











Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Bremsflüssigkeit
OK Bremsbeläge vorn
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Fahrzeug-Check


Service Historie
OK Datum: 09.10.2026 Service: 34007 BMW
Kilometer: 57.759 km
OK Datum: 16.02.2026 Service: 04107 BMW
Kilometer: 54.653 km
OK Datum: 01.10.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 50.891 km
Datum: 10.04.2024 Service: 00083 BMW

Service Historie
OK Datum: 16.09.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 42.307 km
OK Datum: 29.03.2022 Service: 00083 BMW
Datum: 25.06.2021 Service: 00083 BMW
Datum: 05.10.2020 Service: 00083 BMW





Service Historie
OK Datum: 09.10.2026 Service: 34007 BMW
Kilometer: 57.759 km
OK Datum: 16.02.2026 Service: 04107 BMW
Kilometer: 54.653 km
OK Datum: 01.10.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 50.891 km
OK Datum: 10.04.2024 Service: 00083 BMW

Service Historie
OK Datum: 16.09.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 42.307 km
OK Datum: 29.03.2022 Service: 00083 BMW
Datum: 25.06.2021 Service: 00083 BMW
Datum: 05.10.2020 Service: 00083 BMW







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)