CarOnSale

Mini Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.08.2026



02/2009	224.634km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.6 EU4, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWMF31020TS95663	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.634km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 205.798km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Weißer Rauch bei Gasstößen ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bremsenergierückgewinnung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte integriert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Verglasung grün getönt
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING SILVER
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Chrom Line
- Chrome-Line Exterieur
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktion für Lenkrad
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Xenon-Scheinwerfer
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Reserverad als Notrad
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Außenausstattung: Chrom Line
- Blinkleuchten Weiß
- Licht-Paket
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
km/h
+18.5°c
224634km
074.7





Made by BMW
MINI COOPER
N12B16A
A60/7
1.0
SPARKLING SILVER METALLIC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWMF510X0TS95683
1515 kg
2315 kg
1- 970 kg
2- 730 kg


CarOnSale



CarOnSale












AUTO VOLKMANN





BETRIEBSANLEITUNG
MINI
MINI CABRIO




EG-Übereinstimmungsbesch
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH
EC-CERTIFICATE OF CONFORMI
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTE
EF-TYPETEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


27.02.2009
0005
AFD000751
M1
AB
WMWMF31020TS95663
8
MINI
MINI-N
MF31
AA
MINI
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Pz.z.Pars.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001
0462
1598
F.1/F.2: 1585 b.Anhängebetrieb*F.2/8.2: 800 b.Anhängeb
atrieb *
2
1
88/6000
203
3699
1683
1407
1140
50
129
1515
1515
820
730
820
730
80
3750
74
750
500
4
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
Grau/Grau
7/7
ø1*2001/116*0343*12
20.10.2008
K
HE828659





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)