CarOnSale

Mercedes-Benz C 450 / AMG C 43 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	134.950km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 450 / AMG C 43 4Matic [DE - Kb5 C 450 AMG / AMG C 43 EU6, AMG 43 4Matic, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052641F492612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.950km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.306km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten AMG
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte designo
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Frontschürze
- Heckschürze
- Sport-Auspuffanlage
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Parameterlenkung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Feuerlöscher
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- PRE-SAFE-System Plus
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zeituhr (Analog)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- KeyFree-Startsystem
- Keyless Go Startanlage
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Intelligent Light System LED
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDD2052641F492612
2320 kg
4200 kg
1- 1125 kg
2- 1225 kg


CarOnSale



07 G W093

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)