CarOnSale

Lexus GS 450 h

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2008	331.468km	LEISTUNG 296 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lexus	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GS 450 h [DE - Lim4 450h EU4, Luxury Line, 2006 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN JTHBC96S305012996	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 331.468km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 296 PS (218 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.456 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 201.800km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	360 µm ⚠	Beifahrertür	880 µm ⚠
Kotflügel vorne links	415 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	335 µm ⚠	Türe hinten rechts	1075 µm ⚠
Seitenteil hinten links	375 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	635 µm ⚠
Motorhaube	880 µm ⚠	Heckklappe	410 µm ⚠
Dach	260 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorhaubenverschluß defekt, laut Einlieferer wird dieses Bauteil instandgesetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Cassettenteil und CD-Wechsler (6-fach)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Luxury Line
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe elektronisch
- Fahrwerk Adaptive variabel (Avs)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik stufenlos
- Hybrid 254 kW (Motor 3,5 Ltr. - 215 kW)
- Innenausstattung: Edelholz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Integriertes Fahrdynamik-Management
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Schwellerschutzleisten
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben wasserabweisend
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer mit Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Bremsassistent
- CD-Wechsler (6-fach)
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Semianilin
- Komfortsitze
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Original Fahrzeug Farbe: STARFIRE WHITE

Sonderausstattung

- Aktive Fahrwerks-Stabilisatoren
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Mica-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL GWS191L-BEXQHW

CarOnSale











12:52
STOCKHOLM
KØBENHAVN
BERLIN
LONDON
PARIS
WIEN
MADRID
ROMA
LISBOA
Off
Map view
Enter
Mark




Check surroundings for safety


Lexus Forum Hannover
Lexus Forum Hannover


KURZANLEITUNG
GS 450h

GARANTIE & WARTUNG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)