CarOnSale

Toyota Auris Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	97.030km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Comfort [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6, Comfort Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN SB1MA3JE80E049769	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.903km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Stop&Go-System (TSGS)
- Toyota Safety Sense
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NRE185L-DHFNZW W575


CarOnSale


CarOnSale



Prüfen Sie die Umgebung










Garantie
16:40
30.000 km







TOYOTA




DEKRA
DEKRA
TÜVNORD
SEP. 2026





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)