
CarOnSale

# Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | 177.684km | 194 PS | Diesel-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2022] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W1N2539111V312720 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>177.684km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>194 PS (143 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>157.829km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2021 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>55g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>2.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer, Anderer Schaden | ⚠ 4 mm<br>Kratzer, Anderer Schaden |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Anderer Schaden | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 90 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 90 µm | Seitenteil hinten rechts | 85 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 90 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- Park-Paket
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Park-Paket Advanced
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Park-Paket mit Sensoren
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Adaptives Bremslicht
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Advanced
- Infotainment-Paket High-End
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfort-Paket
- Komfort-Paket Advanced
- Konnektivität-Paket
- Konnektivität-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Licht-Paket High-End
- Public-Charging-Paket
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Media-Display
- Media-Display
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Park-Paket mit Sensoren
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Intelligent Light System LED
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2539111V312720
2650 kg
4750 kg
1- 1210 kg
2- 1440 kg
Mercedes-Benz
040
TYP: 204 X
FZ: 8
0,50
1,0 X
Made in Finland
A 000 817 44 04

CarOnSale

CarOnSale











GLC
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
012421194
7137237
GC625469




05.10.21
2222
ASV000382
M1
AC
WIN2539111V312720
8
Mercedes-Benz
204 X
R71IT1
CZAA050B
GLC 300 de 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.D/E ext.aufl.
0026
36AP
1950



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden




- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden




- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)