
CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2023	121.229km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M7PD037898	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.829km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	65 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bremsassistent
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurelemente oben mit Kontrastnaht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- MMI Touch (Touchscreen)
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Optik-Paket schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Dachreling schwarz
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Neuwagen-Reifengarantie
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz plus
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Standheizung
- Rückfahrkamera
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0350
WAUZZZ4M7PD037898
2850 kg
6350 kg
1475 kg
1550 kg
Typ 4L
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
08 2023
DPXA
048692
0,17








Standheizung
Sofortstart
Standheizung aktiv - 20 min verbleibend
Timerprogrammierung
Sa 14.11 5:05
Sa 14.11 5:25

Hinten

Vorn





14:14
Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
14800 km / 06.2028
Nächste Inspektion in
25800 km / 09.2027
Zurücksetzen








AUDI AG
e1*2001/116*0350
WAUZZZ4M7PD037898
2650 kg
1- 5350 kg
1475 kg
2- 1550 kg
Typ 4L
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
0.17
08 2023
DPXA
048692

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Öffnet nicht.



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)