CarOnSale

Ford Focus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2011	158.122km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF0LXXGCBLBJ15326	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.122km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.841km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Audiobedienung am Lenkrad
- 9 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Sonderausstattung

- Active City Stop-Paket
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket 2
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Titanium X-Paket 1
- Titanium X-Paket 2
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- KeyFree-System
- Power KeyFree-Startfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0LXXGCBLBJ15326

CarOnSale









Nachweise - Reparaturarbeiten






TXDB1L
SNFAND
01/2023
A 154191
0212820447
XB77





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)