CarOnSale

Skoda Fabia Clever

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2018	94.728km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Clever [DE - Kb5 1.0 TSI EU6, Clever, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJR6NJ7JZ207366	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.728km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.000km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Textilfussmatten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaautomatik
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 6 Lautsprecher
- Bremsenergierückgewinnung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Race-Blau Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Servolenkung
- Ablage-Paket
- Brillenfach
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch hinten
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Bordcomputer
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED


Sonderausstattung

- Infotainment-Paket Amundsen
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sport-Fahrwerk
- Licht- und Sicht-Paket
- Dachreling silber
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBJR6NJ7JZ207366

CarOnSale

CarOnSale




DISTANCE
OFF
CANCEL
ON
RESUME








ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
PHONE
VOICE









SKODA




09.07.2018 8004 ASU000831 2 1 61/5000
M1 AC 4257 - 4359 1732 - -
TMBJR6NJ7JZ207366 0 1452 - 1503 1186 - -
SKODA 50
5J 107 1643 1843
ACCHZCX01 860 820 -
NFD7FD7CW001N627 860 820 -
77 3750 67
FABIA 1100 590 5
SKODA (CZ) 185/60 R15 84H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 185/60 R15 84H
Kombilimousine
715/2007*2016/646W BLAU 5
EURO6.W.PI/CI: M, N1 e8*2007/46*0319*00
Benzin 26.03.2018 K GL836753
0001 36W0 999
7 2/8 2 +9 B ANHÄNGEBETRIEB*TECHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINA
TION 2743KG*WW AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.07.
2018*


05.11.2026
Zulassungsbehörde im
Landkreis Oldenburg
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)