Betrifft	**Zustandsbericht**
Auftrag vom / durch	**09.10.2026 / GTÜ**

Vertragsnummer
Sachverständiger
Besichtigungsdatum **26.10.2026**
Besichtigungsort



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) **Alle Angaben in EUR ohne MwSt.**
Reparaturkosten gesamt
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt (Minderwert)

Bewertung

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **27.10.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Anhang

13 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart	**Regelbesteuerung**
Bewertungsdatum	**27.10.2026**

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	**Pkw, SUV, Kleintransporter**
Fabrikat	**Hyundai**
Typ / Untertyp	**Tucson / 2 WD N- Line**
Fahrzeug-Ident-Nummer	**TMAJA81BAPJ362993**
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Amtliches Kennzeichen	
KBA-Nummer	**1349000**
Erste / Letzte Zulassung	**03.07.2023 / 28.02.2024**
Hubraum / Leistung	**1.598 cm³ / 110 kW (150 PS)**
Motorart	**Benzin**
Getriebe / Anzahl der Gänge	**Manuell / 6**
Türen / Sitze	**5 / 5**
Anzahl Achsen	**2**
Antriebsart	**Frontantrieb**
Anzahl Vorbesitzer	**unbekannt**
Anzahl Halter	**1**
Letzter Kundendienst am	**02.07.2025**
Letzter Kundendienst bei km	**17.770**
Laufleistung abgelesen	**36.312 km**
Farbe	**grau**
Lackzustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Unfallschaden	**unbekannt**
Allgemeinzustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Karosseriezustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Zustand des Fahrwerkes	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Besichtigungszustand	**Testlauf durchgeführt, fahrbereit**
Besichtigungsbedingungen	**es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung**
Sonstiges	**Es handelt sich um eine Reimportfahrzeug, Weiviele Halter im Ausland sind unbekannt.**

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	235/50 R19 103V PremiumContact 6 XL FR
2	Continental	235/50 R19 103V PremiumContact 6 XL FR

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer

Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

Ersatzrad Reparaturkit

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Akustikglas Türscheiben seitlich, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel Abyss Black, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Dachspoiler, Design-Paket, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Digital Key, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 1.5), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill in dunkler Optik, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Matrix-LED-Scheinwerfer, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI KAT, Nebelschlussleuchte LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radstand 2680 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonderlackierung Engine Red Uni, Sonderlackierung Shimmering Silver Metallic, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED in dunkler Optik, Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay)

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Pflicht Fotos			
01.Diagonale von vorne			
02.Diagonale von hinten			
03.Fotos Innenraum			
04.Tachobild / VIN			
05.Serviceheft / Zubehör			
Karosserie aussen / Beleuchtung			
09.Dach/Schiebedach	1.600,00	Dellen mit Lackbeschädigungen, instandsetzen	
10-1.Haube vorne	150,00	Dellen, instandsetzen drücken	
11-4.Seitenteile rechts	120,00	Dellen drücken	
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung			
44.Kundendienst	600,00	Serviceheft, vorhanden, Kundendienst fällig	
45.HU/AU/SP §57B	165,00	kein Nachweis	
Schlüsselsatz/Probefahrt/Hebebühne/Sonderfeststellungen			
46.Fahrzeugschlüssel	300,00	1 Schlüssel fehlt - (Aus versicherungstechnischen Gründen wird eine Schließanlage berechnet)	
47.Probefahrt		nicht durchgeführt	
48.Hebebühne		Zum Besichtigungszeitpunkt waren alle Bühnen belegt	
Besichtigungsbedingungen			
50.Besichtigungsbedingungen		Fahrzeuge musste im Freien besichtigt werden, Fahrzeug ungewaschen	

Zusammenfassung der Reparaturkosten

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR



Bild: 01.Diagonale von vorne



Bild: 02.Diagonale von hinten



Bild: 03.Fotos Innenraum



Bild: 03.Fotos Innenraum



Bild: 03.Fotos Innenraum




Bild: 04.Tachobild / VIN



Bild: 04.Tachobild / VIN



Bild: 05.Serviceheft / Zubehör



Bild: 05.Serviceheft / Zubehör




Bild: 05.Serviceheft / Zubehör



Bild: 09.Dach/Schiebedach




Bild: 09.Dach/Schiebedach




Bild: 09.Dach/Schiebedach




Bild: 10-1.Haube vorne

Bild: 11-4.Seitenteile rechts

Bild: 11-4.Seitenteile rechts




Bild: 44.Kundendienst



Bild: 46.Fahrzeugschlüssel