CarOnSale

Kia Stonic Gold

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	100.707km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stonic Gold [AT - SUV5 1.6 CRDi EU6, Gold, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNADC815AJ6130903	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.707km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.582 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: lt. EL Turboschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Kühlergrill schwarz
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: (UD) CLEAR WHITE S
- Projektor-Scheinwerfer
- Radstand 2580 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage (ISG)

- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Unterfahrschutz vorn
- Wegfahrsperre
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KNADC815AJ6130903

CarOnSale


KIA
CarOnSale



KIA



RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
SETUP







AUTO


KIA
Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank (GDB)
Vollständige Fahrzeuge




12
1
24
25
30
3
29
26
4
28
5
6
7
8
9
10
11





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Teilweise zerlegt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)