CarOnSale

Opel Combo Kasten L1H1 2,2t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2017	149.391km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Kasten L1H1 2,2t [DE - Ka3 1.3 CDTI EU6, L1H1 2,2t, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L6ZZU1AH9610824	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.391km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.437km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Lack verwittert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenschutzleisten schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sonderausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dockingstation für Navigationssystem
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumtrennwand geräuschdämmend
- Multimedia-Paket
- Schiebetür rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Sitz vorn rechts mechan. verstellbar
- Armlehne vorn links
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Handschuhfach abschließbar
- Komfortsitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radkappen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























W0L6ZZU1AH9610824

CarOnSale

CarOnSale



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis




OPEL COMBO




22.06.2017
WOL6ZZU1AH9610824
OPEL
Combo-D-VAN
Combo Van
Diesel
Stufe PMK 4 ab Tag Erstzul.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK 16.80


DEKRA
e479510
TKMD8831
Stadt Mannheim
Bürgerdienste
68137 Mannheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)