CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	114.274km	71 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K172281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.274km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.851km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Volldach
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung


- Audiosystem Smart
- Fußmatten Velours
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Handschuhfach abschließbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Cool & Audio-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533421K172281
1180 kg
1- 520 kg
2- 690 kg




CarOnSale




Digitales Service Booklet Zeigen Alle Jahre

Nächster Service: In 332 Tagen / 133.851 km

Datum	Typ	Laufleistung
09.10.2026	Service B	113.851 km
06.01.2025	Service A	97.860 km
08.11.2023	Service B	75.300 km
02.11.2022	Service A	64.128 km
04.08.2021	Service A	46.888 km
15.06.2020	Service A	32.378 km
26.11.2018	Service B	18.151 km
05.12.2017	Service A	10.780 km


ericht

fortwo (52 kW)

09.12.2016

WME4533421K172281

10.2027 133851 km

nen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Servicein
vice)


Durchgeführter Service

Service	Großer Service
Werkstattcode	Nicht vorhanden
Restlaufzeit	-276 Tage
Restlaufstrecke	5000 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

- Service B durchführen ☑
- Zusatz zum Service: Zündkerzen erneuern ☑
- Service B mit Kunden-Paket durchführen ☑
- 4 Bremsbeläge der Vorderachse aus-, einbauen, n. B. erneuern (Kompletträder abmontiert) bei Fzg. mit Faustsattel ☑
- 2 Bremsscheiben der Vorderachse erneuern ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- smart road assistance ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

- Durchgeführt ☑





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)