
CarOnSale

GWM (Great Wall Motor) Ora 03 126 kW 300

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



11/2024	13.957km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER GWM (Great Wall Motor)	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ora 03 126 kW 300 [DE - LimS5 Elektromotor, 300 (Batterie 48 kWh), 2024 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN LGWEEUA55PK628053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 13.957km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - NORMAL
45,4 kWh	5,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach, Hagelschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dual-Bildschirm (10,25" Instrumentenanzeige + 10,25" Infotainment Touchscreen)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 126 kW (cont. 60 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Surround-Kamerasystem)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent (vorn)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Rear Collision Warning, RCW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Door Open Warning, DOW)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Fahrmodi)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kurven-Assistent (ATC)
- Fahrassistenz-System: Notlenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck mit Bremsfunktion (Rear Cross Traffic Alert with Brake, RCTA-B)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 48 kWh
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen
- Lackierung Solid
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Navigationssystem
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem (eCall)
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Gesichtserkennung
- Sitz vorn links manuell verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts manuell verstellbar (4-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: vegane Leder-Optik schwarz
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sprachassistent Hello Ora
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschlüsse vorn und hinten
- Vorhangairbag vorn und hinten

- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Leuchtweitenregelung automatisch

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























☆LGWEEUA55PK628053☆

CarOnSale



CarOnSale








ORA FUNKY CAT


04.11.2024 3280 AAB00005
M1 AB
LGWEEUA55PK628053
GREAT WALL MOTOR CO.
ES11
ME2
EJK2LW5BL0
ORA FUNKY CAT
GREAT WALL MOTOR (RC)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151:WLTP;reine Elektrofz.
Elektro
0004 30AX
ZU P.2: 60KW/30MIN; NENNLEISTUNG 126KW*EZ BIS 06.07.25 ZULÄ
SSIG,AUSN.(§8 ABSATZ 2 EG-FGVID.KBA V.20.06.24*
215/50R18 96V
215/50R18 96V
e13*2018/858*00256*02
30.11.2022
GV152446

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden leicht



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden leicht



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)