CarOnSale

Dacia Lodgy Laureate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



06/2017	136.791km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Lodgy Laureate [DE - Van5 1.6 SCe 100 EU6, Laureate, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN UU1JSDCV557649147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.791km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.808km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW SCe KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom, satiniert
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DACIA
E2*2001/116*0314
UU1JSDCV557649147
1755 kg
2965 kg
1-0900 kg
2-0980 kg

CarOnSale






KONTROLLNACHWEISE (2/6)
KFZ-REIS

DACIA

08.06.2017 8212 ADW00034 6 02 01 0075705500 172
M1 AC 04498 - - 1751 - -
UU1JSDCV557649147 0 1661 - 1714 01211 - 01327
DACIA 00075
SD 0139 001765 001765
JSDCV 00900 00980
JSDCV5 00900 00980
77 03750 74
LODGY 01400 0605 005
DACIA (RO) 185/65 R15(88)T
PZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL. 185/65 R15(88)T
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W/EG GRAU
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e2*2001/116*0314*82
BENZIN 13.01.2017 K EU54 8234
0001 36W0 01598
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2965KG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 08.06.2017*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)