CarOnSale

# Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stop

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 | 311.213km | 116 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, (Facelift) 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WVWZZZAUZJP509720 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>311.213km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>241.411km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2017 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>106g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 135 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

## Sonderausstattung


- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Abbiegelicht
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling silber
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Audiosystem: CD-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lautsprecher (8)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Volkswagen Media Control
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- App-Connect

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZJP509720


CarOnSale







RADIO
ParkPilot
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!



25.07.2017
WVWZZZAUZJP509720
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
19.05.2017

DEKRA
nächste HU
TÜVNORD
JAN. 2027
Außerbetriebsetzung
29. OKT. 2026


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Baustellenleuchte montiert




- Dach (Rost)



- Dach (Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)