CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2011	81.783km	LEISTUNG 98 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - Ca2 One 1.6 EU5, (Facelift) 2010 - 2013]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWZM31050T034488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.783km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 72 kW 16V
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Servolenkung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel schwarz
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Ray
- Windschutz (Cabrio)
- Ablage-Paket
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Color-Line
- Ausstattungs-Paket: Always Open
- Blinkleuchten Weiß
- Raucher-Paket
- Always-Open-Timer
- Licht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sprachbediensystem
- Armauflage vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Sportsitze vorn
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Fluid Silver
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Navigationssystem
- Bordcomputer
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WMWZM3 105GT034488

CarOnSale


CarOnSale


AUTO
MAX



11:08
91.2 MHz
Oslo
Riga
Moskau
Belfast
Berlin
Budapest
Madrid
Rom
Ankara
1000 km


RES
I/O





ATU
ATU




SALE


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


MINI
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007+692/2008A
EUR05;ArPJCi; N, N1 I
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.04.2011*


DEKRA
019ec99
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)