CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2020	184.381km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161A928652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.959km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 42g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenraumlicht-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)


Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-Paket
- Fußmatten AMG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket High-End
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multibeam LED
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Park-Paket
- Public-Charging-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- USB-Anschluss im Fond
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132161A928652
2820 kg
5020 kg
1220 kg
1600 kg



Hinten

Vorne








STOP




2.12.2015




15.12.2020 2222 AEN000268
M1 AC
WlK2132161A928652
Mercedes-Benz
RIES
021TT0
CZAA05GB
E 300 de
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.Bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 36AP 1950
7.2/8.2:*120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITAET:13.5KWH*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT;AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STAEI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.
E.9:AUSN.VO.E.STVO AUSGESTATTET*
2 1 143/3800 235
4996-4996 1868-1868
1499-1499 2145-2145
84
36 2820 2820
1220 1600
1220 1600
73 2850 66
2100 750
245/45 R18 100Y XL A C1
275/40 R18 103Y XL A C1
Schwarz
e1*2007/46*1560*22
05.11.2020 FX753753



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)