CarOnSale

Skoda Roomster Active

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	99.957km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Roomster Active [AT - Van5 1.2 TSI EU5, Active, 2011 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN TMBNM25J0D7025596	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.957km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.548km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiss
- Radiovorbereitung
- Radstand 2608 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Laderaumboden variabel
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Seitenschutzleisten
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
TMBNM25J0D7025596
CBZA


CarOnSale









Service-Nachweis
LIOTZ


Service-Nachweis
LIOTZ




Datenauszug


30
25
9
29
3
8
28
27
4
7
6
5




Abgelaufen am:
25. Sep. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)