CarOnSale

Ford Transit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	86.768km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0FXXTTRFKM09586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.768km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.318km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (WLTP) 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP) 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3300 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Armlehne Fahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kaltstart-Paket
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine
- Laderaumleuchte LED
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Schlechtwege-Paket 1
- Sicht-Paket 1
- Standheizungs-Paket 1
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: niedrig
- 2. Batterie
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Zusatzheizung mit Zeitsteuerung
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Tachometer
0 km/h










CarOnSale








Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
Bremsflüssigkeit
17.01.2023
Bremsflüssigkeit
17.01.2024
Zahnriemen
08.01.2026


Ford


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Januar 2028
Prüfplakette
zugeteilt

20.01.2020
WF0FXXTTRFKM09586
FORD
FCD
TRANSIT
FORD (D)
VAN
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
D1995





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)