# Zustandsbericht
# Gebrauchtwagen Ankauf

**14.10.2026**



| | |
|---|---|
| **Marke** | **VW** |
| **Modell** | **Tiguan** |
| **FIN** | **WVGZZZ5NZJW331641** |
| **Erstzulassung** | **02.11.2017** |
| **Kilometerstand** | **167578** |
| **HU fällig** | **08 2028** |

## Zusammenfassung

| | |
|---|---|
| Lackschichtdickenmessung | Nicht in Ordnung |
| Anmerkungen zur Lackschichtdickenmessung | |
| Kotflügel vorne rechts, Stoßfänger vorne erhöhte Lackschicht. Schaden bekannt | |

## Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges bedingt ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Die Anhängerkupplung wurde geprüft.
Nachlackierungen vorhanden, entsprechend Herstellervorgaben berücksichtigen, ggf. Nachberechnung/Kostenerweiterung merkantiler Minderwert

## Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege

☐ Bei Markenwerkstätten
☒ Scheckheft lückenhaft
☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
☒ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

## Service

| | |
|---|---|
| Serviceheft: | **das Serviceheft ist digital** |
| Serviceintervall | **nach Anzeige** |
| Letzter Service | **21.08.2026** bei **165899** |
| Nächster Service | fällig in **676** Tagen |
| Nächster Service | fällig bei **194.000 km** |

## Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| **Reifenart** Sommer | **5,5** Vorne links | **5,5** Vorne rechts |
| | **5,5** Hinten links | **5,5** Hinten rechts |
| **Reifenart** Winter | **5,5** Vorne links | **5,5** Vorne rechts |
| | **5,5** Hinten links | **5,5** Hinten rechts |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sommerreifen vorne** | | | |
| **Hersteller / Größe** | Hankook 235/55 R18 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |
| **Sommerreifen hinten** | | | |
| **Hersteller / Größe** | Hankook 235/55 R18 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |
| **Winterreifen vorne** | | | |
| **Hersteller / Größe** | Pirelli 215/65 R17 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |
| **Winterreifen hinten** | | | |
| **Hersteller / Größe** | Pirelli 215/65 R17 | **Felgenart** | Leichtmetallfelge |

## Zusatz

| | | |
|---|---|---|
| **Tierefit vorhanden** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Tierefit Zustand** | i.O ☐ | n.i.O ☒ |
| **Kompressor vorhanden** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Kompressor Zustand** | i.O ☒ | n.i.O ☐ |
| **Klimaanlage geprüft** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Klimaanlage Zustand** | i.O ☒ | n.i.O ☐ |
| **Sitzheizung geprüft** | Ja ☒ | Nein ☐ |
| **Sitzheizung Zustand** | i.O ☒ | n.i.O ☐ |

## Historie

| | | |
|---|---|---|
| **Probefahrt gemacht** | Ja ☐ | Nein ☐ |
| **Info Vorschaden** | Laut Autohaus bekannt | |

**Fahrzeugdiagonale VL**



**Fahrzeugdiagonale HR**




**Bild der FIN**





**Bild des Fahrzeugscheins**



B 02.11.2017 | 2.1 0603 | 2.2 BZG008898
I M1 | 4 AC
E WVGZZZ5NZJW331641 | 3 4
D.1 VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDFGAX0
D.2 FM6FM6BB005KN5N3TVR27MM61
D.3 TIGUAN
2 VOLKSWAGEN-VW
5 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
V.9 715/2007*2015/45W
14 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
P.3 Diesel
10 0002 | 14.1 36W0 | P.1 01968
22 F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BI
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4150K
G*BIS 8% STEIG.:4250*BEI WERKSEITTIG MONTIERTER AHK: ES
P M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ER
STZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.11
.2017*

L 02 | 9 01 | P.2 P.4 0110/03500 | T 204
18 04486 - 04606 | 19 1839 - -
20 1625 - 1654 | G 001574--
12 - | 13 00100 | Q -
V.7 0125 | F.1 002150 | F.2 002150
7.1 01120 | 7.2 01080 | 7.3 -
8.1 01120 | 8.2 01080 | 8.3 -
U.1 070 | U.2 02375 | U.3 071
Q.1 02000 | Q.2 0750 | S.1 005 | S.2 -
15.1 215/65 R17 99V
15.2 215/65 R17 99V
15.3 -
R | 11 9
K e1*2001/116*0450*32
6 18.08.2017 | 17 K | 16 EU818165
21 -

**Bild vom Kofferraum**



**Bild vom zweiten Radsatz**




**Bild vom Innenraum**




**Bild vom Cockpit**




**Bild von der Bordmappe**



**Bild von dem Motorraum**



## Zustand (Schäden)

**Feststellungen**



**Luftdüse im Fond beschädigt**



**Einstieg hinten links Kratzer**



**Einstieg hinten rechts Kratzet**



**Deckel Wischwasser fehlt**




**Reifendichtmittel MHD überschritten**



**Spiegel links beschädigt**



**Stoßfänger hinten links Schürfung**



**Fahrzeuglack weist stellenweise oberflächliche Kratzer, matte Stellen und Flugrost auf.**



**Türe vorne links Dellen, Lackschaden**



**Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts Schürfung**



**Türe hinten rechts Kratzer**



**Heckscheibe Kratzer**

## Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

| Feststellungen |
| --- |

## Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

| Feststellungen |
| --- |



Raphael Brembati Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.