CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Life BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2013	146.910km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Life BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU5, Life, 2013 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZEW511353	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.910km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.407km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Marderabwehranlage Volkswagen Individual
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Tragstäbe für Dachreling eloxiert
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:31
Reichweite
710 km





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZEW511353







CarOnSale


CarOnSale

AUTO
OFF




FAHRWEG KONTROLLIEREN!
RADIO
MEDIA



auto reparatur

WVWZZZ1K
EW511353
521 22V
GOLF PLUS 1.6
77 KW FTDI
TLBMT
CAYC
LC5F
LUB
22
Der Volkswagen Service

Eintragungen der Werkstatt


21.08.2013
WVWZZZ1KZEW511353
VOLKSWAGEN, VW
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Diesel
17.04.2013





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)