CarOnSale

Opel Zafira A Elegance

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2004	194.204km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira A Elegance	KATEGORIE Van
FIN W0L0TGF7542029041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.204km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.295km	LETZTER SERVICE AM 08/2010	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	370 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug Startet nicht!

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Cargo-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Felgen mit 5-Loch-Befestigung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Ultrablau Mi2
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheibenbremse hinten
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Stoßfänger teilweise lackiert
- Technik-Paket 1
- Triple-Info-System
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung rundum getönt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CDR 500 (Radio/CD-Player)
- Batterie 70 Ah
- Dachantenne
- Elektron. Traktionskontrolle
- Generator 120 A
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Motor 2,0 Ltr. - 74 kW 16V DTI KAT (Y 20 DTH / LP4 / LD1)
- Motorraumabdeckung unten
- Motorraumabdeckung unten
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reserverad in Fahrbereifung
- Triple-Info-System
- Zusatzheizung / Schnellheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
e1*98/14*0110
W0L0TGF7542029041
2075 kg
3170 kg
1-1055 kg
2-1055 kg
Z 21B XXKP





11 12 24 25 2
10 30 3
9 29 3
8 28 27 4
7 6 5








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)