CarOnSale

Skoda Superb Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	190.260km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Exclusive [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Exclusive Green tec, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJF73T4F9036005	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.260km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.998km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Ablagefach für Regenschirm
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Maxi-DOT Display
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kurvenlicht
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Multimediabuchse (im Handschuhfach)
- Doppel-Sonnenblenden
- Perleffekt-Lackierung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBJF73 4F9036005

CarOnSale





AIRBAG


9:18



KFZ FUNKE



KFZ FUNKE








ŠKODA
ES - Übereinstimmungsbescheinigung


14.04.2015 8004 AIQ00131 4
M1 AC
TMBJF73T4F9036005 2
ŠKODA
JT
ACCFGBX01
NFD6FD62E0187
SUPERB
ŠKODA (CZ)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI;.M, N1 I
DIESEL K EM595089
0002 35J0 01968
7.2/8.2:+52 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3942KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK L
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.04.2015*
02 01 0125/04200 221
04833 - 04932 1817 - -
1511 - 1529 01579 - -
00080
0138 002142 002142
01090 01060
01090 01060
71 02500 73
01400 0750 005
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
SCHWARZ 9
e11*2001/116*0326*31
09.09.2014


GA422987

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Undicht)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Luftdämpfer korosion



- Heckklappe (Anderer Schaden): Luftdämpfer korosion

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)