CarOnSale

# Opel CROSSLAND X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2020 | 136.225km | 110 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CROSSLAND X | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W0V7D9ED6L4209037 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>136.225km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>75.951km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>139g/km (WLTP)<br>106g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (WLTP)<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Tiergeruch;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Kupplung nahe Verschleißgrenze; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- USB-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang
- Dach Wagenfarbe
- Motor 1,2 Ltr. - 61 kW
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Audiosystem R 4.0 (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: Mondstein Grau/E:Vulkan Grau
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb

## Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad als Notrad
- Textilfussmatten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Sicht-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Opel Connect
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale












Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja/oder nein zu dokumentieren




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY YAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ




22.05.2020
MAKH000210
WOV7D9EDGL4209037
OPEL
CROSSLAND X
Opel Automobile
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
EURO6;WLTP;AM;PT/CT; M, N1 I
Grau
17.01.2020
195/60R16 89H
195/60R16 89H



Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 21.09.2026 außer Betrieb gesetzt.
AKZ: AZ-SE 273
Kreisverwaltung Bad Kreuznach
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag
ZBI 2647264



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)